


# 既設設備の状況

校舎棟 1F



【1階】

菜園スペース


体育館



部室棟




校舎棟2F



【2階】

校舎棟3F



凡例  
C.R...普通教室  
W.C...便所  
E.V...エレベーター

- E エアコン
- KG キッチン設備 (ガス)
- SG シャワー設備 (ガス)
- S シャワー設備 (給湯なし)

既設設備については、約10年間使用していないため、使用する場合は更新が必要と思われる。

WC 便所

一部、水漏れ、詰まり等有り

~~④ R1-104~~  
解体予定

⑤ R1-6

プール専用付属室

洋式 1 屋外倉庫 (菜園用具入れ)  
和式 3