おがわ西学童保育室・小川学童保育室 新築工事進捗状況 vol. 4

おがわ西学童保育室及び小川学童保育室新築工事の進捗状況をお知らせします。
9月は雨の日が続きましたが、工事は調整をしながら進めております。引き続き、近隣にお住いの方にはご迷惑をお掛けしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。

1 おがわ西学童保育室

・9月14日　埋設配管設置



・9月24日　浸透トレンチ設置



・9月24日　根伐状況



・9月30日　捨コンクリート打設





2 小川学童保育室

・9月16日　捨コンクリート打設



・9月24日　擁壁基礎立上り型枠



・9月28日　擁壁立上りコンクリート打設





・9月30日　擁壁立上りコンクリート打設完了



